

重庆电信职业学院总务部

工作简报

第四期

(总第十九期)

总务部综合办公室编

2022年4月3日

开展校园及周边环境安全隐患大排查

为进一步强化重要节假日期间校园安全管理，维护校园安全稳定，减少、杜绝安全事故发生，4月2日下午，学校常务副校长郭少东带队，总务部和安全管理处相关人员参与，对学校周边环境、校园内环境、宿舍环境等进行了全面的安全检查。



通过此次安全大检查，及时发现并制定相应措施排除安全隐患，具体情况如下：

一、安全隐患问题：

1.校园东门河边和博学楼后侧围网破损，且部分区域围网因

地势问题导致高度相对较低，学生存在通过翻越围墙进出校园的情况。

2.知行楼后侧 3 个雨、污水井破损，校园快递门前主干道边缘 2 个雨水井无井盖。

3.精工楼后侧杂草、树枝堆积，学生宿舍 10 号楼后侧闲置空地杂草繁茂，存在火灾隐患。



4.学生宿舍 9 号楼后侧水塘无防护措施和警示标语，学生经常成群到此摸鱼捉虾，存在溺水隐患。

5.图书馆车库出、入口上方防火挑檐无任何防护措施和警示标语，存在高坠隐患。



6.学生宿舍 1 至 6 号楼顶防火门存在不同程度的损坏，无法

上锁，偶尔有学生到楼顶玩耍，存在高坠隐患。

二、整改措施：

1.及时修复或新建损坏段围墙，并在围墙顶端安装刺篱，防止学生翻越。

2.及时修复或更换各类损坏井盖，确保学生通行安全。

3.及时清理堆积树枝、杂草，并在相应区域安装防火警示标牌。

4.制作安装禁止戏水玩耍警示标牌，必要时使用机械设备把水塘填平。

5.制作安装不锈钢隔断，阻止通行。

6.更换宿舍楼顶防火门并上锁，防止发生高坠事故。

(此页无正文)

呈送：校领导

网发：相关职能处室、二级学院

审核：贺明淑

编辑：罗永成