

重庆电信职业学院总务部

工作简报

第六期

(总第二十一期)

总务部综合办公室编

2022年5月7日

校园安全隐患整改工作报告

为切实加强校园安全工作，消除安全隐患，保障师生安全，总务部高度重视、积极落实，对校园存在的安全隐患逐项落实整改，现将整改情况汇报如下：

安全隐患一：校园周边围栏有两处破损，且高度不够，学生易翻越。

整改措施：

1.修补学校东门河边破损塑钢围网；



整改前



整改后

2.拆除博学楼后侧破损塑钢围网，制作安装镀锌围网（地面以上部分高 2.2 米）；



整改前



整改后

3.在原镀锌围网上端安装刺篱，增加围墙高度，防止学生翻越。



整改前



整改后

安全隐患二：车库出入口上方防火遮檐未安装防坠落设施。



车库入口整改前



车库入口挡墙顶部整改后



车库入口防火遮檐整改后



车库出口整改前



车防火遮檐整改后



车库出口防火遮檐整改后

(此页无正文)

呈送：校领导

网发：相关职能处室、二级学院

审核：贺明淑

编辑：罗永成